

版本更新記錄：

更新日期	版本	更新內容
2013/07/17	V1.0.0	開放(V0.8)TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104 專案使用 開放(V0.3)TTY6501 專案使用
2013/07/19	V1.1.0	修改更換專案(Project)時無法填入轉出日期的問題 原 3 nibble 顯示 4 個 Digital 修改為顯示 3 個 Digital 說明檔增加不同進制的輸入方式說明 修改 TTY6102, TTY6103, TTY6104 的 INI 檔 增加(V0.8)TTY6105 專案使用
2013/08/01	V1.1.1	修改(V0.9)TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104, TTY6105 的 INI 檔及 ROM 檔(修改參數設定位址, 不可編輯 V0.8 版程式) 增加(V0.9)TTY6106 專案使用
2013/10/04	V1.1.2	修改(V0.A) TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104, TTY6105, TTY6106 的 INI 檔及 ROM 檔 增加(V0.A)TTY6107 專案使用
2013/11/22	V1.1.3	修改(V0.B) TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104, TTY6105, TTY6106, TTY6107 的 INI 檔及 ROM 檔 增加(V0.B)TTY6108 專案使用
2013/12/03	V1.2.4	增加(V0.2)TTY6502 專案使用 增加顯示各專案的功能說明欄位
2013/12/17	V1.2.5	增加(V0.2)TTY6503 專案使用
2014/03/14	V1.2.6	修改(V0.C) TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104, TTY6105, TTY6106, TTY6107, TTY6108 的 INI 檔及 ROM 檔
2014/05/27	V1.2.7	修改 TTY6502, TTY6503 的 INI 檔 (Normal Mode) 增加 TTY6552, TTY6553 專案使用 (Sleep Mode) 增加(V0.1)TTY6801, TTY6802, TTY6806, TTY6807 專案使用
2014/06/10	V1.2.8	修改(V0.D) TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104, TTY6105, TTY6106, TTY6107, TTY6108 的 INI 檔及 ROM 檔(修改 TP0 接地問 題)
2014/08/21	V1.2.9	修改(V0.2)TTY6801, TTY6802, TTY6806, TTY6807 的 ROM 檔
2014/09/01	V1.3.0	增加(V0.1)TTY6851, TTY6852, TTY6856, TTY6857 專案使用
2014/09/30	V1.3.1	修改(V0.3)TTY6503, TTY6553 的 INI 檔及 ROM 檔(修改 OPT 設定 相反, Sleep mode 設定, 增加單鍵多鍵選擇)
2014/11/06	V1.3.2	增加(V0.2)TTY6555 專案使用 增加(V0.1)TTY6806A 專案使用 說明檔增加不同進制的顯示選擇說明
2014/11/11	V1.3.3	增加(V0.1)TTY6853, TTY6854, TTY6855 專案使用 增加選擇顯示不同進制的輸入方式功能欄位
2014/12/02	V1.3.4	修改(V0.2)TTY6851, TTY6852, TTY6856, TTY6857 的 ROM 檔(降低 進入 Sleep 功耗)
2014/12/18	V1.3.5	增加(V0.2)TTY6554 專案使用

2014/12/23	V1.3.6	修改(V0.3)TTY6852, TTY6856, TTY6857 的 ROM 檔(修改選擇 Multi Key 時可多鍵輸出)
2015/01/21	V1.3.7	修改(V0.3)TTY6555 的 ROM 檔(修改進入 Sleep Mode 難睡問題)
2015/01/23	V1.3.8	修改(V0.2)TTY6853, TTY6854, TTY6855 的 ROM 檔(修正 Active Hi 為 Active Low)
2015/03/19	V1.3.9	修改(V0.3)TTY6853, TTY6854, TTY6855 的 ROM 檔(修改睡眠模式 TPNI 改為開 SMT)
2015/06/09	V1.4.0	修改 TTY6552 未進入睡眠模式的問題
2015/07/09	V1.4.1	修改(V0.3)TTY6552 的 ROM 檔(修改按鍵在消抖中, 若量測值大於參考值, 會誤判沒有按鍵的問題) 修改(V0.4)TTY6553 的 ROM 檔(修改按鍵在消抖中, 若量測值大於參考值, 會誤判沒有按鍵的問題)
2015/07/29	V1.4.2	修改(V0.3)TTY6853, TTY6854, TTY6855 的輸出設定說明 增加(V0.4)TTY6801, TTY6802, TTY6806, TTY6806, TTY6807 的 LDO 設定
2015/09/14	V1.4.3	修改(V0.3)TTY6853, TTY6854, TTY6855 可設定鎖鍵重置時間
2016/05/11	V1.4.4	修改(V0.4)TTY6853, TTY6854, TTY6855 ROM 檔(修正睡眠沒有設定為 SMT 模式的錯誤)
2018/11/09	V1.4.5	增加(V0.1)TTY6751, TTY6752, TTY6756, TTY6757 專案使用
2019/05/28	V1.4.6	增加(V0.1)TTY675A 專案使用
2019/06/27	V1.5.0	修改(V0.2)TTY6751, TTY6752, TTY6756, TTY6757, TTY675A ROM 檔(程式結構修正) 增加(V0.1)TTY6753, TTY6754, TTY6755, TTY6758, TTY6759 專案使用
2019/07/19	V1.5.1	修改 ROM 檔(V0.3)TTY6751, TTY6752, TTY6756, TTY6757, TTY675A (V0.2)TTY6753, TTY6754, TTY6755, TTY6758, TTY6759 (修正按鍵一個周期掃描次數超過 8 次時, 按鍵環境值下修機制會失效的問題)
2019/07/22	V1.5.2	修改 ROM 檔(V0.3)TTY6753, TTY6754, TTY6755(修正 PC0 誤寫為 PA2, 導致 PC0 無輸出)
2019/08/02	V1.5.3	修改 ROM 檔(V0.4)TTY6751, TTY6752, TTY6753, TTY6754, TTY6755 TTY6756, TTY6757, TTY6758, TTY6759, TTY675A 修改 TTY6751, TTY6752, TTY6753, TTY6754, TTY6755, TTY6756, TTY6757, TTY6758, TTY6759 按鍵靈敏度選項的調整範圍 增加 TTY6751, TTY6752, TTY6753, TTY6754, TTY6755, TTY6756, TTY6757, TTY6758, TTY6759, TTY675A 按鍵比較電壓及按鍵消抖方式的選項
2019/08/16	V1.5.4	修改 ROM 檔(V0.5)TTY6751, TTY6752, TTY6753, TTY6754, TTY6755 TTY6756, TTY6757, TTY6758, TTY6759, TTY675A 移除 TTY6751, TTY6752, TTY6753, TTY6754, TTY6755, TTY6756, TTY6757 TTY6758, TTY6759, TTY675A 環境值消抖時間選項(包含上升及下降)
2019/09/18	V1.5.5	增加(V0.1)TTY675B 專案使用

2020/03/19	V1.5.6	修改 TTY6758 增加 K2 靈敏度調整
------------	--------	------------------------