

版本更新記錄：

更新日期	版本	更新內容
2013/07/17	V1.0.0	開放(V0.8)TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104 專案使用 開放(V0.3)TTY6501 專案使用
2013/07/19	V1.1.0	修改更換專案(Project)時無法填入轉出日期的問題 原 3 nibble 顯示 4 個 Digital 修改為顯示 3 個 Digital 說明檔增加不同進制的輸入方式說明 修改 TTY6102, TTY6103, TTY6104 的 INI 檔 增加(V0.8)TTY6105 專案使用
2013/08/01	V1.1.1	修改(V0.9)TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104, TTY6105 的 INI 檔及 ROM 檔(修改參數設定位址, 不可編輯 V0.8 版程式) 增加(V0.9)TTY6106 專案使用
2013/10/04	V1.1.2	修改(V0.A) TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104, TTY6105, TTY6106 的 INI 檔及 ROM 檔 增加(V0.A)TTY6107 專案使用
2013/11/22	V1.1.3	修改(V0.B) TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104, TTY6105, TTY6106, TTY6107 的 INI 檔及 ROM 檔 增加(V0.B)TTY6108 專案使用
2013/12/03	V1.2.4	增加(V0.2)TTY6502 專案使用 增加顯示各專案的功能說明欄位
2013/12/17	V1.2.5	增加(V0.2)TTY6503 專案使用
2014/03/14	V1.2.6	修改(V0.C) TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104, TTY6105, TTY6106, TTY6107, TTY6108 的 INI 檔及 ROM 檔
2014/05/27	V1.2.7	修改 TTY6502, TTY6503 的 INI 檔 (Normal Mode) 增加 TTY6552, TTY6553 專案使用 (Sleep Mode) 增加(V0.1)TTY6801, TTY6802, TTY6806, TTY6807 專案使用
2014/06/10	V1.2.8	修改(V0.D) TTY6101, TTY6102, TTY6103, TTY6104, TTY6105, TTY6106, TTY6107, TTY6108 的 INI 檔及 ROM 檔(修改 TP0 接地問 題)
2014/08/21	V1.2.9	修改(V0.2)TTY6801, TTY6802, TTY6806, TTY6807 的 ROM 檔
2014/09/01	V1.3.0	增加(V0.1)TTY6851, TTY6852, TTY6856, TTY6857 專案使用
2014/09/30	V1.3.1	修改(V0.3)TTY6503, TTY6553 的 INI 檔及 ROM 檔(修改 OPT 設定 相反, Sleep mode 設定, 增加單鍵多鍵選擇)
2014/11/06	V1.3.2	增加(V0.2)TTY6555 專案使用 增加(V0.1)TTY6806A 專案使用 說明檔增加不同進制的顯示選擇說明
2014/11/11	V1.3.3	增加(V0.1)TTY6853, TTY6854, TTY6855 專案使用 增加選擇顯示不同進制的輸入方式功能欄位
2014/12/02	V1.3.4	修改(V0.2)TTY6851, TTY6852, TTY6856, TTY6857 的 ROM 檔(降低 進入 Sleep 功耗)
2014/12/18	V1.3.5	增加(V0.2)TTY6554 專案使用

2014/12/23	V1.3.6	修改(V0.3)TTY6852, TTY6856, TTY6857 的 ROM 檔(修改選擇 Multi Key 時可多鍵輸出)
2015/01/21	V1.3.7	修改(V0.3)TTY6555 的 ROM 檔(修改進入 Sleep Mode 難睡問題)
2015/01/23	V1.3.8	修改(V0.2)TTY6853, TTY6854, TTY6855 的 ROM 檔(修正 Active Hi 為 Active Low)
2015/03/19	V1.3.9	修改(V0.3)TTY6853, TTY6854, TTY6855 的 ROM 檔(修改睡眠模式 TPNI 改為開 SMT)
2015/06/09	V1.4.0	修改 TTY6552 未進入睡眠模式的問題
2015/07/09	V1.4.1	修改(V0.3)TTY6552 的 ROM 檔(修改按鍵在消抖中, 若量測值大於參考值, 會誤判沒有按鍵的問題) 修改(V0.4)TTY6553 的 ROM 檔(修改按鍵在消抖中, 若量測值大於參考值, 會誤判沒有按鍵的問題)
2015/07/29	V1.4.2	修改(V0.3)TTY6853, TTY6854, TTY6855 的輸出設定說明 增加(V0.4)TTY6801, TTY6802, TTY6806, TTY6806, TTY6807 的 LDO 設定
2015/09/14	V1.4.3	修改(V0.3)TTY6853, TTY6854, TTY6855 可設定鎖鍵重置時間
2016/05/11	V1.4.4	修改(V0.4)TTY6853, TTY6854, TTY6855 ROM 檔(修正睡眠沒有設定為 SMT 模式的錯誤)